

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	678	Landratsamt Schweinfurt	40.3-824/1/4
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	678	Landratsamt Schweinfurt	40.3-824/1/4-100/22
<b>Betreiber</b>	[Name]	Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co KG		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Richtbergstraße 4	97493	Bergtheinfeld
	<b>EMAS</b> [J/N]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [J/N]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Vor-Behandlung nicht gefährlicher Abfälle für die Ver-/Mitverbrennung von ≥ 50t/d		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.11.2.3 (G/E)	5.3 b) ii)	

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [J/N]	J	<b>Turnus</b> [Monate]	36
	<b>Anlassüberwachung</b> [J/N]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	22.11.2022	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
	<b>Prüfumfang</b>	<b>umfassend</b> [J/N]		
§§ 52 und 52a BImSchG	<b>Schwerpunkte</b> [J/N]	J		
	Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]			
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [J/N]	J		
	<b>Anforderungsliste</b> [J/N]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [J/N]			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [J/N]	
			<b>Stilllegung</b> [J/N]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
1. Tür der Schallschutzkabine des Nachzerkleinerers geöffnet und defekt 2. Schadhafte Stellen / Schlaglöcher im Bodenbelag im Bereich der EBS-Verladung östlich vor den Lagerboxen A+B	1. Defekte Tür reparieren und dauerhaft geschlossen halten 2. Bodenbelag im Bereich der EBS-Verladung erneuern	01.01.2023 30.11.2023	Immissionsschutz/ Technik	08. und 09.02.2023

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL