

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	678	Landratsamt Schweinfurt	40.3-824/1/4-41/20
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	678	Landratsamt Schweinfurt	40.3-824/1/4-41/20
Betreiber	[Name]	Herr Heribert Rudloff, Auto-Service Rudloff, Mühläckerstraße 3, 97520 Röthlein		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Am Etzberg 2	97520	Röthlein
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1 (G,E)		Nr. 5.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.07.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	29.11.2010	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	
				Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Unzulässige Lagerung von nicht trockengelegten Altfahrzeugen auf der Hoffläche	Umlagerung der Altfahrzeuge auf die Betonfläche bzw. Abgabe der Altfahrzeuge an einen Verwerter	22.09.2020	Landratsamt Schweinfurt, Immissionschutz und Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft	Behebung 02.11.2020 Überprüfung 10.11.2020

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL